

國立清華大學水質檢驗結果一覽表
National Tsing Hua University Water Quality Inspection List

編號 No.	單位名稱 The name of the organization	地點 Location of installation	大腸桿菌群 Coliform	採樣日期 Collection Date	檢測結果 Test results
一、國立清華大學新竹市東區光復路2段101號 National Tsing Hua University No. 101, Section 2, Guangfu Road, East District, Hsinchu City					
1	生命科學二館 Life Science Building II	大廳 Lobby	<1	113/1/10	符合規定 in compliance with regulations
2	人文圖書館 Humanities Library	1F(220V)	<1	113/1/10	
3	人文社會學院 College of Humanities and Social Sciences	C519	<1	113/1/10	
4	生醫科學系 Department of Biomedical Engineering & Environmental Sciences	116室 Room116	<1	113/1/10	
5	工科館 Engineering and System Science Building	2F大廳 Lobby	<1	113/1/10	
6	教官室 Military Instructors Office	2F	<1	113/1/10	
7	蒙民偉樓 Mong Man Wai Building	2F	<1	113/1/10	
8	小吃部 Food Court	1F	<1	113/1/10	
9	綜三大樓普物教室 General Building III : General Physics Laboratory	121室 Room121	<1	113/1/10	
10	材料實驗室 Materials Science Laboratory	2F廁所旁 Next To The Restroom	<1	113/1/10	
11	合金鋼廠 Alloy Steel Factory	103室 Room103	<1	113/1/10	
12	綜四館教務處 General Building IV : Office of Academic	1F全家旁 Beside FamilyMart	<1	113/1/10	
13	工程一館奈微所 Engineering Building I : Institute of NanoEngineering and MicroSystems	310室 Room310	<1	113/1/10	
14	計算機中心 Computer and Communication Center	5F	<1	113/1/10	
15	清華幼稚園 Tsing Hua Kindergarten	東院9號 East Yuan Faculty Residences No.9	<1	113/1/10	
16	義齋(Dorm Yi)	101旁 (Next to 101 on the 1st floor)	<1	113/1/10	
17	新齋(Dorm Hsin)	2樓B206對面(Opposite B206 on the 2nd floor)	<1	113/1/10	
18	學齋(Dorm Shiue)	2樓104(104, first floor)	<1	113/1/10	
19	禮齋(Dorm Jing)	4樓402(402, 4th floor)	<1	113/1/10	
20	仁齋(Dorm Jen)	3樓301旁(Next to 301 on the 3rd floor)	<1	113/1/10	
21	華齋(Dorm Hua)	1樓108(108, first floor)	<1	113/1/10	
22	清齋(Dorm Tsing)	2樓電梯前(In front of the elevator on the 2nd floor)	<1	113/1/10	
23	實齋(Dorm Shyr)	2樓浴室東(The second-floor bathroom east)	<1	113/1/10	
24	碩齋(Dorm Shuo)	2樓202旁(Next to 202 on the 2nd floor)	<1	113/1/10	
25	雅齋(Dorm Ya)	傳達室(Communication room)	<1	113/1/10	
	以下空白				



國立清華大學水質檢驗結果一覽表

National Tsing Hua University Water Quality Inspection List

編號 No.	單位名稱 The name of the organization	地點 Location of installation	大腸桿菌群 Coliform	採樣日期 Collection Date	檢測結果 Test results
二、國立清華大學南大校區 新竹市東區大路521號 National Tsing Hua University Nanda Campus No. 521 Nanda Road, East District, Hsinchu City					
1	鳴鳳樓-1F-樓梯旁	Ming Feng Dorm-1F-beside stairway	<1	113/1/10	符合規定 in compliance with regulations
2	崇善樓-1F-洗手間旁	Chung Shan Dorm-1F-beside toilet	<1	113/1/10	
3	樹德樓-4F-412室旁	Shu Te Dorm-4F-beside 412 Room	<1	113/1/10	
4	菊月齋-2F Chu Yueh Dorm-2F		<1	113/1/10	
	以下空白				

註1.飲用水水質標準 Note 1. Drinking water quality standards

大腸桿菌群 Coliform : 6 (CFU/100mL)

